


Технологическая схема установки
скоростной сушки бумаги



- Р - рекуператор
- З - заслонка
- ВО - вентилятор осевой
- ВД - вентилятор дутьевой
- ВВ - вентилятор вытяжной
- ВЦ - вентилятор циркуляционный
- МЧ - "мокрая" часть колпака
- СЧ - "сухая" часть колпака
- ПГ - печь газовая